東急新横浜線（下り線）におけるホームと車両の段差・隙間の状況について

凡例

2024年8月30日時点



・目安値とはホームと一部の車両の段差が３ｃｍ以下、隙間が７ｃｍ以下を概ね示す箇所を示します。
※車両の混雑状況等により変動いたします。
※一部の車両とは当社車両（３０２０系、５０５０系）を指します。
その他の車両では目安値を満たさない場合がございます。
※当社車両での情報を掲載しておりますので、６両車両の情報の掲載はありません。

3020系

5050系

◀ 日吉方面　　新横浜方面 ▶

SH03 1番線 日吉



SH03 2番線 日吉



SH02 1番線 新綱島



SH01 1番線 新横浜



SH02 2番線 新横浜