


東急多摩川線（下り線）におけるホームと車両の段差・隙間の状況について

凡例

2023年8月1日時点



・目安値とはホームと一部の車両の段差が3cm以下、隙間が7cm以下を概ね示す箇所を示します。
 ※車両の混雑状況等により変動いたします。

◀ 多摩川方面

▶ 蒲田方面

TM01 5番線 多摩川	1	2	3
TM01 6番線 多摩川	1	2	3
TM02 1番線 沼部	1	2	3
TM03 1番線 鷺の木	1	2	3
TM04 1番線 下丸子	1	2	3
TM05 1番線 武蔵新田	1	2	3
TM06 1番線 矢口渡	1	2	3
TM07 3番線 降車ホーム 蒲田	1	2	3
TM07 3番線 乗車ホーム 蒲田	1	2	3

