


東急多摩川線（上り線）におけるホームと車両の段差・隙間の状況について

凡例

2023年8月1日時点



・目安値とはホームと一部の車両の段差が3 cm以下、隙間が7 cm以下を概ね示す箇所を示します。
 ※車両の混雑状況等により変動いたします。

◀ 多摩川方面


▶ 蒲田方面

TM01	5番線 多摩川			
TM02	6番線 多摩川			
TM02	2番線 沼部			
TM03	2番線 鶯の木			
TM04	2番線 下丸子			
TM05	2番線 武蔵新田			
TM06	2番線 矢口渡			
TM07	3番線 降車ホーム 蒲田			
TM07	3番線 乗車ホーム 蒲田			
TM07	4番線 乗車ホーム 蒲田			
TM07	4番線 降車ホーム 蒲田			
8	: 開口数 集計用			

◀ 多摩川方面

凡例

▶ 蒲田方面



・目安値とはホームと一部の車両の段差が3 cm以下、隙間が7 cm以下を概ね示す箇所を示します。
 ※車両の混雑状況等により変動いたします。