東急多摩川線（上り線）におけるホームと車両の段差・隙間の状況について

凡例　　2024年8月30日時点



・目安値とはホームと一部の車両の段差が３ｃｍ以下、隙間が７ｃｍ以下を概ね示す箇所を示します。
※車両の混雑状況等により変動いたします。

◀ 多摩川方面　　蒲田方面 ▶